



迁西职教中心 “三位一体” 教学管理规定

为适应社会用工要求，推进我校教学改革，全面提升学生技能水平，我校特制订“三位一体”教学管理模式，即：每个工位由三位人员组成，一名师傅、一名实习生、一名见习生；师傅全程负责对实习生和见习生的技能指导及安全教育管理，实习生按师傅指导及要求要求进行加工训练，见习生根据师傅要求进行全方位理论学习。规定如下：

一、师傅、实习生、见习生职责

1、师傅职责

师傅除按规定完成定额任务外，要做到如下职责：

- ①每班次拿出 0.5 至 1 个工时对学生进行专业指导（根据学生实际，按阶段进行粗、精加工）。
- ②指导见习生适当参加生产。
- ③全面负责实习生和见习生的安全督导及教育。
- ④分阶段确定学生的学习及训练项目并进行考核。
- ⑤指导学生进行机床日常维护保养。
- ⑥检查督导实习生及见习生的安全防护用品。
- ⑦三个月后由学校对学生进行全面考核。

2、实习生职责

- ①服从师傅管理，配合师傅完成生产任务。
- ②在师傅指导下完成各阶段的技能训练任务。
- ③配合师傅做好设备维护。
- ④依据每批次工件，配合师傅做好加工工件的工艺记录并



掌握各生产工件的技术参数。

⑤配合师傅指导见习学生。

⑥与见习生一起负责场地及机床卫生。

3、见习生职责

①服从师傅管理，配合师傅完成生产任务。

②在师傅指导下完成各阶段的技能训练任务。

③配合师傅做好设备维护。

④依据每批次工件，配合师傅做好加工工件的工艺记录并掌握各生产工件的技术参数。

⑤与实习生一起负责场地及机床卫生。

二、管理规定

1、学生按照实习及见习要求按指定位置严格站位，积极训练。

2、立车实习时间为一个半月，其他车床三个月为一个实习周期。

3、实习生实习期满后，由学校组织根据实习项目进行考核。成绩合格者具有参与生产和被推荐工作的资格。

4、师傅在带学生实习期间，先发放带实习生费用标准的一半；实习生经考核合格后，其余部分一次性发放。

5、学生在操作过程中，因师傅监管不到位而造成的人为损失，全部由师傅承担。

6、师傅、实习生、见习生要严格遵守生产车间各项制度及操作规程。